

## BOLETIM TÉCNICO AWEDINE VERDE

(Cromatizante verde para alumínio)

BT - 01501 EDIÇÃO: Inicial DATA: 12/03/2010 REVISÃO: 00 DATA REV.: PÁGINA: 1 de 1

Elaboração: Técnica Química Aprovação: Ger. Vendas / Química

**AWEDINE VERDE** deposita por simples imersão camadas de cromato sobre alumínio, as quais aumentam sensivelmente a proteção anti-corrosiva e oferece uma boa base para uma pintura posterior. Pode ser usado também em instalações de processos contínuo. As superfícies de alumínio devem ser antes desengraxadas e ativadas em ácido nítrico 1:1 ou tratadas em nosso decapante moderno para alumínio **AWETOX AL** (vide folheto especial).

MONTAGEM	(para 100 litros)
AWEDINE VERDE PARTE I	3,0 litros (= 3,80 kilos)
Ácido Fosfórico (D=1,7)	3,5 litros (= 5,95 kilos)

## CONDIÇÕES DE TRABALHO

Recipiente:..... Tanques de PVC ou similar.

Agitação: É indispensável

## MANUTENÇÃO

Um reforço do banho é necessário após a passagem de 25 m²/100 litros, com 50°C e 60 s de tempo de imersão. Para a correção colocar:

0,25 l (= 0,29 kilos) **AWEDINE VERDE PARTE II** para cada 100 litros do banho.

## MÉTODO DE ANÁLISE

Pipetar 5 ml do banho para um erlenmeyer de 250 ml. Adicionar 100 ml água destilada, 10 ml ácido sulfúrico diluído 1:1 mais 2 – 3 g. de iodeto de potássio. Agitar e deixar em repouso durante 1 min. Titular com tiossulfato de sódio 0,1 N até coloração marrom para amarelo. Adicionar 2 ml de solução de amido (4g/l) e titular até desaparecer a coloração escura.

Cálculo: ml gastos de tiossulfato de sódio 0,1 N = a pontagem.

Pontagem padrão: (banho novo = 15 pontos)

Obs. Devido o teor de fluoretos, lavar imediatamente toda vidraria utilizada.

Tratamento de Efluentes: O banho AWEDINE VERDE contém cromo hexa-valente e fluoretos.